



Фото №1-3. Дворовый фасад жилого дома по ул.Геологов,16.




Фото №4. Дворовый фасад.

Фото №5-6. Заполнение оконных проемов лестничной клетки подъезда №1.
(деревянные блоки, ж/бетонные подоконные доски)



Фото №7. Дворовый фасад.



Фото №8. Входы в подьезды.



Фото №9. Входы с главного фасада (сквозной проход).



Фото №10. Вход в подвал №1 (перекрытие по доскам из кровельного железа).




Фото №11. Вход в подвал №2 обшит профлистом.





Фото №12-20. Продухи в подвал закрыты жалюзийными решетками. Нарушена штукатурка поясков. Дефекты отмостки , штукатурки цоколя, водосточных труб.