

Согласовано

Инв. №, № подл., дата, инициалы, подпись, дата


Места установки уголков  
верхних для крепления  
дверей шахты

# Развертка типового этажа шахты

Схема установки анкеров  
для нижних уголков  
дверей шахты

Крепление нижних уголков  
дверей шахты на сварку

Крепление верхних уголков  
дверей шахты на сварку



Места существующих  
кронштейнов для  
направляющих  
противовеса




Анкер клиновой  
12x100

В разрыве отметки и  
наименование остановок:


5,600 8,400 11,200 14,000  
√3 ост. √4 ост. √5 ост. √6 ост.  
16,800 19,600  
√7 ост. √8 ост.

Места существующих  
кронштейнов для  
направляющих кабины

Места установки  
уголков нижних для крепления  
дверей шахты



II (1:5)  
Схема установки анкеров  
для верхних уголков дверей шахты



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ТР- 02/03/2017 СЧ

Формат А3

Лист

7